


Veszélyház: MEGOLDÁSOK



- 1) Munkás a tetőn (nincs kikötve), a kötél a kéményhez van kötve, ami nem megfelelő rögzítési pont.
- 2) Az eszközök a tetőn billegnek, valószínűleg le fognak esni.
- 3) A létrafok el van törve – leesés kockázata.
- 4) A létra egyenetlen felületen billeg – leesés kockázata.
- 5) A létra egy másik egyenetlen felületen van megtámasztva – leesés kockázata.
- 6) Napette (nincs kikötve) az ablakon kihajolva pucolja az ablakot – leesés kockázata.
- 7) A főnök telefonál az építkezés területén. Ez elvonja a figyelmét, és nem fogja olyan könnyen felismerni a veszélyeket.
- 8) Az árok nincs megjelölve (felbukás veszélye).
- 9) Napo nem visel megfelelő védőkesztyűt.
- 10) Napo nem használja a rendelkezésére álló hallásvédő eszközt.
- 11) Szikrák gyúlékony folyadék közelében – tűz kockázata.
- 12) A kábelben felbukkanhatnak (ragasztószalaggal javították).
- 13) A földön hagyott szerszámban (gereblye) felbukkanhatnak.
- 14) A munkás egy falán egyensúlyoz, ahelyett, hogy megfelelő létrát használna – leesés kockázata.
- 15) Nem visel megfelelő védőkesztyűt sem.
- 16) Felbukás veszélye a gyeppel közepén.

